



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Орджоникидзевского  
района  
г. Мариуполя

ул. Карла Либкнехта, 175, г. Мариуполь, 87547  
Телефон: +7(856) 340-62-28 Факс: +7(856) 340-62-38  
E-mail: gpn\_mar\_ordj@80.mchs.gov.ru

13.08.2024 № 235  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБОУ «Средняя школа №5  
города Мариуполя»

И.В. Фомичёвой

E-mail: og.mariupol-shkola.5@yandex.ru

О направлении информации

Уважаемая Ирина Васильевна!

Сообщаем Вам, что в ходе проведения профилактического визита 16 июля 2024 года в отношении МБОУ «Средняя школа №5 города Мариуполя» расположенного по адресу: ДНР, г.о Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Киевская, д.72, были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не проведено техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (п. 54. Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 « Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации: подраздел 6.4 ГОСТ Р 59638-2021(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 791-ст);
2. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения в помещениях (п. 36 ППР РФ);

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выход из первого этажа во внутренний двор; выход из кухни на улицу) (п. 26 ППР РФ);


4. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправности огнетушителей (отсутствуют раструбы на огнетушителях) (п. 478 ППР РФ);

5. Руководитель организации не обеспечил поддержание исправного состояния дверных ручек на противопожарных дверях (дверь в актовом зале) (п. 14 ППР в РФ);

6. Сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выведен в ближайшую пожарную часть (П. 4.1, таблица 1 пп. 11 СП 486.1311500.2020 (Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации)).

В связи с чем Вам необходимо в кратчайшие сроки сообщить об устранении данных нарушений, в случае невозможности выполнения нарушений до начала учебного года составить план устранения вышеуказанных нарушений, и предоставить его в отделение НД и ПР Орджоникидзевского района г. Мариуполя ОНД и ПР г.о. Мариуполь управления НД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР по адресу: г. Мариуполь, ул. Карла Либкнехта, д. 175 или на электронный адрес ([gpn\\_mar\\_ordj@80.mchs.gov.ru](mailto:gpn_mar_ordj@80.mchs.gov.ru)).

Начальник отделения НД и ПР  
Орджоникидзевского района г. Мариуполя  
ОНД и ПР г.о. Мариуполь  
управления НД и ПР Главного управления МЧС России  
по Донецкой Народной Республике  
майор внутренней службы



Д.В. Шевчук