



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАРИУПОЛЬ»

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СП № 5 Г.О. МАРИУПОЛЬ»)

237557, Донецкая Народная Республика,

г.о. Мариуполь,

г. Мариуполь, Ул. Киевская 72

Тел. +7(949) 7052417;

e-mail: og.mariupol-shkola.5@yandex.ru

ОРГН 1229300141597; ИНН/КПП 9310005284

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

От 16.08.2024 № 430
г. Мариуполь

О выполнении предписаний МЧС в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней
школы № 5 городского округа Мариуполь» Донецкой Народной Республики
Предписание № 235 от 13.08.2024 г.
Всего замечаний – 6 шт.
Выполнено замечаний – 2 шт.

№ п/п	Суть замечания	Информация о выполнении
1	Не проведено техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (п.54. Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации: подраздел 6.4 ГОСТ Р 59638-2021(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 791-ср))	В связи с реорганизацией производства нет финансирования. Нет возможности заключить договор.
2	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обеспечивающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения в помещениях (п. 36 ППР РФ).	Выполнено
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выход из первого этажа во внутренний двор: выход из кухни на улицу) (п. 26 ППР	Школа на гарантийном обслуживании, направили письмо на генерального директора ППК «ЕЗ в сфере

	РФ)	строительства» Оганесян К.Г.
4	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей (отсутствуют раструбы на огнетушителях) (п. 478 ППР РФ)	Выполнено
5	Руководитель организации не обеспечил поддержание исправного состояния дверных ручек на противопожарных дверях (дверь, в актовом зале) (п. 14 ППР РФ)	Школа на гарантийном обслуживании, направили письмо на генерального директора ППК «ЕЗ в сфере строительства» Оганесян К.Г.
6	Сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выведен в ближайшую пожарную часть (П. 4.1. таблица 1 пп.11 СП 486.1311500.2020 (Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации)).	В связи с реорганизацией производства нет финансирования. Нет возможности заключить договор.

Директор



И В. Фомичева